

Erledigt

## Z97X-UD5H nur 1 USB3 Port geht

Beitrag von „al6042“ vom 4. September 2018, 21:58

Ihr wisst aber auch, dass zur Nutzung vom USBInjectAll mit alten EHCx-Devices diese vorher zu EH0x-Devices umbenannt werden sollen?

Deswegen gibt es auch im Clover Configurator den DSDT Patch "Rename EHC1 to EH01", bzw. "Rename EHC2 to EH02"...

Damit spart man sich die FakePCIID.kext-Orgie.

[@Sascha\\_77](#)

Achte mal in deiner DSDT auf diese Devices... die hatte ich damals umbenannt, sodass der USBInjectAll auch diese bedienen kann.