

**Erledigt**

## **iMac 21" Late 2011 1866MHz DDR3 RAM + CPU Upgrade**

**Beitrag von „grt“ vom 5. September 2018, 10:18**

was das netzteil betrifft, wenn die anschlüsse und die bauform identisch sind ja, aber das müsstest du recherchieren...

mit dem hungrigeren prozessor könntest du das originale netzteil überfordern, so dass es die grätsche macht.. sei also hochgradig vorsichtig beim testen. wenn möglich überwach die stromaufnahme des imacs. weisst du, was das netzteil leisten kann?

und auf die wärmeentwicklung solltest du auch mehr, als ein auge haben. ich kann mich gut erinnern, dass die kollegen auch schon unmodifiziert mächtig am heizen sind... (vielleicht sollte ich mir für den kommenden winter einen als unterstützung für meine kohleöfen anschaffen ...

