

**Erledigt**

## **HS Installation auf Asus Z270-A Prime**

**Beitrag von „Evgenij“ vom 5. September 2018, 10:35**

[@worschdsupp](#) Auch ich bin der Meinung, dass hier ein anderes Problem vorliegt...

Kurz vor dem Kernelpanic sehe ich eine Warnung "this is unknown CPU model 0x5e -- Power managemenr may be incomplete or unsupported"

Leider fehlt mir noch das nötige Wissen, um beurteilen zu können ob das der Verursacher von dem Kernelpanic ist.

Wie gesagt, mit von Clover erstelltem EFI-Ordner kann ich booten, aber nicht zu Ende installieren...

Update:

Ich glaube, auf diesem Video ist die Qualität etwas besser. Hier hatte ich im CloverConfigurator mein SMBIOSauf einen iMac 17,1 geändert (mit der 6700K CPU).

Leider auch hier ohne erfolg, dann liegt es denke ich doch nicht an der CPU?

<https://youtu.be/Pki6r-6a9Hw>