

**Erledigt**

## **Sleep beim Z97-UD5H-BK mag nicht**

**Beitrag von „Sascha\_77“ vom 5. September 2018, 19:59**

So ich denke ich habe das Problem gefunden. Ich habe mal nacheinander die Kexte vor dem Booten deaktiviert und wenn ich ohne USBInjectAll boote geht er in den Sleep und bleibt dort auch.

Hab dann nur leider kein USB 3.0 Ports mehr vorne und hinten sind sie ganz tot.

EDIT:

Ist nun gelöst. Es fehlte noch der "USB3\_PRW 0x0D" Patch. Danke [@al6042](#) für den Hinweis. Jetzt schläft er brav ein.