

Erledigt

[Sammelthread] macOS Mojave 10.14 Public Beta - Erfahrungen

Beitrag von „schmalen“ vom 7. September 2018, 21:28

ich hab mir gerade eine neue Kiste zusammengebaut. (Mojave)

Gigabyte h 270 n Wifi. Intel i5 -7400. Interne Grafik HD630 den Wifi/BT habe ich ausgetauscht durch BCM94352Z. M.2. Das System läuft an sich, ein Manko ist die Sleep/Wake Funktion der Rechner geht in den Schlaf, beim aufwecken geht er in den reboot. Ih habe in anderen Diskussionen gelesen, das es an der HD630 liegen soll?

Hat jemand von Euch eine Lösung bereits gefunden?