

Erledigt

Wechsel zu whateverGreen

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 8. September 2018, 17:46

Das dürfte wie bei meinem Dell Vostro 5370 ALC295/Realtek ALC3254 sein. Bei mir funktionieren unter High Sierra die layout-ids 13 und 28, die Kopfhörerbuchse gibt allerdings keinen Ton von sich.

hda-gfx	Data	<"onboard-1">
IOName	String	pci8086,9d71
AFGLowPowerState	Data	<03 00 00 00>
▶ DigitalAudioCapabilities	Dictionary	2 values
pcidebug	String	0:31:3
layout-id	Data	<07 00 00 00>
▶ IOInterruptControllers	Array	2 values
built-in	Data	<00>
IOPCIResourced	Boolean	True
▶ IODeviceMemory	Array	2 values
▶ IOPowerManagement	Dictionary	5 values
alc-layout-id	Data	<0d 00 00 00>