

Erledigt

FinalCut Pro X Experten - warum entsteht der Fehler -12912 bei iMac 18.3

Beitrag von „zw3ist3in“ vom 9. September 2018, 23:06

Die iGPU ist im BIOS deaktiviert, [@griven](#) ich habe bisher noch kein Boot hinbekommen wenn sie aktiv war (es sei denn, dass die Vega draußen war). Danke für die Info mit dem verbose, das kannte ich nicht bisher!

[@al6042](#) der beschriebene Weg zeigt tatsächlich das gleiche wie bei dir, siehe Screenshot. Was bedeutet das?

Danke!

[@CMMChris](#) danke fürs beruhigen, dann ist das vermutlich normal dass er das nicht zeigt.