

# Installationsproblem Acer Aspire 7 A715-71G-53TU

Beitrag von „McRudolfo“ vom 10. September 2018, 17:41

Wenn ich das richtig sehe sollte das WLAN-Gerät 168c:003e = Qualcomm Atheros QCA6174 = DW1820 sein.

Versuche es mal mit dieser Kext:

[AirportBrcmFixup Patch Sammlung für Broadcom Airport Wi-Fi Karten](#)

Wird bei dir der Akku-Ladestand richtig angezeigt? Ruhezustand ect. funktioniert möglicherweise mit einer gepatchten DSDT - vielleicht kann [@al6042](#) weiter an seinem Heldenstatus schrauben 😄