

Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 (E6X30) mit Intel Core i7-3520M und HD4000

Beitrag von „winty“ vom 10. September 2018, 22:31

Vielen Dank für deine Mühe! Habe nun schon aus einem anderen Forum einen EFI Ordner genau für mein Gerät gefunden. Komme nun ins Setup und schaue mal, ob die Installation durchläuft. Kann ich bei Interesse gerne hier bereitstellen.

Edit: System läuft. Allerdings bekomme ich nach einem reboot eine Fehlermeldung: P-State Stepper Error 18 at Step 19.

Intel Speedstep habe ich im BIOS schon deaktiviert.