

Erledigt

Der Nvidia Web Driver wird einfach nicht als Standard gesetzt

Beitrag von „al6042“ vom 11. September 2018, 11:22

Die hier als "nicht signiert" und "Unbekannt" markierten Kexte müssen dringend raus.

Die findest du in den oben genannten Verzeichnissen.

Wenn die Kexte gelöscht wurden musst du im Nachgang dringend das Programm "[Kext Utility](#)" einmal ausführen, damit der Kext-Cache aktualisiert wird.

Erst wenn das alles gemacht wurde, solltest du mit der neuen EFI booten.