

Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 (E6X30) mit Intel Core i7-3520M und HD4000

Beitrag von „orbislacteus“ vom 11. September 2018, 12:15

Nur einige Hinweise dazu: Wird die Intel Grafik verwendet, funktioniert der HDMI Ausgang nicht, da dieser direkt mit der Nvidia verdrahtet ist. Unter Sierra sollte die Nvidia mit einem Haken bei Inject Nvidia zum laufen zu kriegen sein. Performanctechisch sollte das in jedem Fall die bessere Wahl sein, da diese nicht den Arbeitsspeicher belastet und etwa doppelt so schnell ist. Kann aber auch sein, dass das Gerät dadurch lauter wird.