

Erledigt

Der Nvidia Web Driver wird einfach nicht als Standard gesetzt

Beitrag von „al6042“ vom 11. September 2018, 15:10

Der "Installer High Sierra" wird automatisch gemountet, da musst du nichts tun.

Es geht tatsächlich um die leere EFI-Partition, in welche du den EFI-Ordner hinein kopieren musst.

Wenn in diesem EFI-Ordner drei Unterverzeichnisse liegen, sollte der Ordner /EFI/APPLE entfernt werden.

Den brauchst du nicht auf dem Stick.