

Erledigt

Mojave entfernt Support für AR928x

Beitrag von „griven“ vom 13. September 2018, 21:50

Du kannst den AirPortAtheros40.kext wieder zu den Plugins der IO80211Family.kext packen und diese dann mit dem KextUtility wieder installieren und dann rennt die Atheros erstmal wieder. Wegen der Updates musst Du Dir keine Sorgen machen Apple überschreibt mit einem Update nicht den kompletten kext sondern ändert nur aktualisierte Bestandteile sprich Dein eingefügter AirPortAtheros40.kext dürfte mögliche Updates ohne weiteres überleben.