

Erledigt

10.14 Freeze bei klick auf Apple Logo oben links

Beitrag von „griven“ vom 15. September 2018, 01:25

Wenn Du sehr lange Bootzeiten hast kann es sich lohnen mal die Kext2Patch Einträge in Clover durchzugehen und ggf. den TrimForce Patch zu deaktivieren das wirkt Wunder 😄
Trim kannst Du im Nachgang dann mit `sudo trimforce enable` wieder aktivieren...