

Erledigt

[Bau-Tagebuch] MBX MKII Limited Edition - 055

Beitrag von „crazycreator“ vom 15. September 2018, 01:43

So ... Die Kiste läuft jetzt soweit.

Der Sleep funktioniert mit beiden Systemen (HS + Mojave), habe es doch noch geschafft den USBPower.kext so zu erstellen das er auch funktioniert 😄

Leider geht der Rechner mit angestöpseltem Aquaero am internen USB2-Port immer noch nicht in den Sleep bzw. erwacht er sofort wieder. Der Port ist als intern (255) deklariert. Wenn der Stecker raus ist funktioniert der Sleep so wie er soll. Es ist also definitiv dieser Port bzw. das Gerät was daran hängt.

Kann man das irgendwie patchen, so das dieser Port zwar funktioniert aber beim erwachen aus dem Sleep kein Mitspracherecht hat?