

Erledigt

Alter Hut, soll wieder mit OS X laufen.

Beitrag von „derHackfan“ vom 16. September 2018, 20:59

Dann wäre das jetzt der Zeitpunkt einer der vielen USB Hardware-/Lösungen Step by Step anzugehen, was hast du dahingehend unternommen bzw. an Kexte in der EFI liegen und oder an Einträgen in der config.plist unternommen?

Auch hier würde ich erst mal auf Null zurück und systematisch anfangen, also Vanilla USB sollte auf einem Z68 Mainboard immer zwei USB Port laufen, die gilt es zu finden und zu nutzen, da ist BT, WLAN, USB Sound und Co. erst mal unwichtig. 😊

Edit: Damals? Mach dir keinen Kopf deswegen, die Szene ist so rasant unterwegs, da kann man gar nicht jeden Thread und jeden Schwerpunkt verfolgen.