

Erledigt



Asus Prime B360M-A | Frage & Antwort

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 18. September 2018, 13:37

Folgende Dinge wurden geändert:

- Boot ohne gepatchte DSDT
- SSDT für den embedded controller (EC)
- ACPI Rename SAT0 > SATA
- ACPI AddDTPG
- SSDT für SBUS
- SSDT für USB-Power (USBX)
- blacklist uia_exclude Bootarg für USBInjectAll
- work-in-progress: whitelist SSDT-UIAC für USBInjectAll und den controller [pci8086,a36d](#)

USB schaut jetzt auch gut aus, jetzt wird ein mir bisher noch unbekannter Treiber geladen:



CNL = Cannon Lake.