

**Erledigt**

## **Coffee Lake Sammelthread (Hilfe und Diskussionen)**

**Beitrag von „kuckkuck“ vom 20. September 2018, 11:07**

Das liegt daran, dass in der SSDT der PluginType gesetzt und somit injected wird. Das ist auch der Grund warum das X86PlatformPlugin geladen wird und so funktioniert, wie es funktioniert. In der SSDT solltest du eine kleine \_DSM Methode mit den passenden Einträgen finden...