

Erledigt

[gelöst] Acer Spin 5: Finetuning !

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 21. September 2018, 09:31

Besten Dank für die Arbeit und die modifizierte VoodooI2C-Kexte. 👍

Wie zu erwarten habe ich damit unter High Sierra auch das gleiche Problem wie mit den originalen Kexten: Sobald ich den Bildschirm berühre, macht er sofort einen Neustart. 😞

Da hoffe ich nun natürlich auf Mojave, das wahrscheinlich bald rauskommt.

EDIT:

Ich sehe zudem, daß in Deiner DSDT.dsl das Device (TPL1) nur einmal vorhanden ist, während es bei mir zweimal vorkommt 😞 . Hast Du eines gelöscht? Soll ich das auch tun?