

Erledigt

10.12.6 ...was mach ich falsch ?

Beitrag von „Henninges“ vom 23. September 2018, 10:29

die basis :

- gigabyte x79 ud3 rev1.1
- xeon e5-2670
- "apple" gt120 (nv9500gt)
- 4x4gb ddr3

nach anfänglicher tony methode habe ich ozmosis entdeckt...

das board ist geflasht (version von fredde2209), optimal defaults geladen, im bios habe ich die usb3.0 ports sowie den serial port abgestellt.

egal ob ich einen bootstick mit 10.11.6 oder 10.12.6 erstelle, alle booten bis zum apfel und der progressbar...nach einigen sekunden bekomme ich dann das verbotsschild...ende der fahnenstange.

was mach ich falsch ?