

Erledigt

Intel Quick-Sync mit WhateverGreen

Beitrag von „pgr69“ vom 24. September 2018, 12:18


[Zitat von danielsogl](#)

Überprüfung der Installation

Folgende Systemparameter solltet ihr nach einem Neustart überprüfen:

- Über diesen Mac --> Systembericht --> Grafik/Displays: Hier sollte nur eure GPU, nicht jedoch die Intel iGPU gelistet sein
- Intel Power Gadget öffnen: Hier solltet ihr unter "Frequenzy" die iGPU sehen (Grüne Farbe)
- Das angehängte Skript ausführen: Die Ausgabe des Skriptes sollt euch "**Hardware acceleration is fully supported**" ausgeben

Nun solltet ihr mit Programmen wie VideoProc die Hardwarebeschleunigung aktivieren können:



Alles anzeigen

Hi.

Ich wollte auch mal die HW-Beschleunigung aktivieren nach dieser Anleitung - hat nicht funktioniert.

Es geht (momentan) um das Coffee Lake System in meiner Signatur. Um das Skylake X kümmere ich mich dann später.

Also:

- ich habe die genannten Umbenennungen im Clover deaktiviert
- im bios meine iGPU aktiviert und mit 64M prealloc eingestellt

- lilu und WEG sind aktuell
- ig-platform-id (Graphics) steht auf 0
- intel-gfx (Devices) steht auf 0
- Im Systembericht wird nur meine RX580 angezeigt
- Das Intel Power Gadget zeigt den grünen Balken an aber immer bei 0MHz
- MacX sagt keine HW-Beschleunigung verfügbar
- Das Script läuft auf Fehler 12473 (sagt er habe die IGPU in der IORegistry nicht gefunden) - Müssen die Umbenennungen im Clover vlt. doch aktiv sein ?

Habe beim lesen des Threads gesehen das es viele "Unwegsamkeiten" gibt und die beschriebene Methode wohl nicht immer funktioniert. Hat jemand eine Lösung für Coffee Lake mit HD630 + RX580 ?

Anbei mal noch mein aktuelles EFI

Ig
Peter