

Erledigt

## Frage eines Interessierten

**Beitrag von „e4g1e“ vom 24. September 2018, 22:14**

Schaut ganz vielversprechend aus die Konfiguration, von rein Hardware mäßiger Seite rate ich dir aber zu einem Kühler mit einem massiven Boden und nicht zu einem mit direct Touch.

Hier mal ein [Artikel bei Tomshw](#) der das ganz gut beschreibt warum es bei Intel nicht sinnvoll ist darauf zu setzen. Relativ zu beginn Grundlagen: Hetspreader und Heatsink

Am Ende lebt die Hardware länger / du hast mehr Leistung wenn das System kühler läuft