

Erledigt

SSD geklont, Black screen, nix geht

Beitrag von „macdesignerin“ vom 25. September 2018, 20:01

CCC klont die nicht mit, der kennt nur die Apple-Standards. Ich vermute mal, das der Bootloader verloren gegangen ist und auf der neuen Platte das Partitionsschema nicht stimmt. wenns die rote Tomate war installiert die sich in den MasteBootRecord, da geht nix mit UEFI. Aber dazu brauch ich halt genauere Angaben. Da hilft alles raten nix.