

Erledigt

## Asrock X99 Extreme 4

Beitrag von „azzkikr“ vom 26. September 2018, 00:29

Hallo [@apfelnico](#)

so Urlaub fast rum, kann also wieder weitermachen am Mac.

Ich würde nun so vorgehen das ich meine aktuelle SSD auf eine HDD Klone und dann die von Dir vorbereiteten reinkopiere.

Dann die die TSC Adjust auf meinen 6Kern anpasse und die Seriennummer im SMBIOS auf die aktuell vorhandene drehe.

Muss ich sonst noch was beachten? Irgendwas am Grafiktreiber noch drehen oder geht der bisher verwendete Web Treiber auch weiterhin?

Vielen Dank für Deine Hilfe