

Erledigt

ESI Juli@ PCI Soundkarte

Beitrag von „Battleman12“ vom 26. September 2018, 16:02

Hallo liebes Forum,

Ich bin neu hier und habe gerade ein Hackintosh das erste mal aufgesetzt.

Bin ziemlich überrascht, dass das so gut gelungen ist.

Habe einen I7 4790 mit einer RX 580 , einer Samsung Evo 860 und darauf das neuste High Sierra installiert.

Nun habe ich versucht meine Soundkarte zum laufen zu bringen.

Habe eine ESI Juli@ auf dem PCI SLOT.

Online gibt es sogar einen Treiber für Mac OS X dafür.

<https://download.esi-audio.de/?w=esi&p=81&g=1&l=de&os=11>

Habe die Soundkarte auch ausgewählt in den Einstellungen. Nun kommt aber kein Sound. Muss ich vor der Treiber Installation noch irgendetwas umändern bzw zusätzlich installieren?

Habe kein vergleichbares Thema gelesen, aber ein paar Nutzer hier entdeckt die die Karte im System auch haben.

Wenn ich in der falschen Kategorie im Forum bin tut es mir leid. Kann dann ein MOD das bitte verschieben.

Vielen Dank euch allen

Beste Grüße