

Mac Pro 2018 - Oder meine ersten Gehversuche mit einem Hackintosh

Beitrag von „Shelly22“ vom 27. September 2018, 01:24

Zitat

Was funktioniert noch nicht (so gut)Größtes Problem ist ein nicht zu ortendes Spannungs-Geräusch, vermutlich verursacht vom Mainboard. Das Geräusch ist abhängig von Grafiklast. Je mehr FPS (Vermutung) desto lauter. Es ist am Mainboard zu hören und leider auch auf in meinen Aktivlautsprechern.

Genau das habe ich auch. Ist halt Spulenfiepen. Denke mal die Graka/Mainboard. Ist ja normal, umso mehr FPS/Speed durch schießt, umso lauter wird es.

Lg