

Erledigt

[Bau-Tagebuch] MBX MKII Limited Edition - 055

Beitrag von „Brumbaer“ vom 29. September 2018, 22:12

Zitat von CrazyCreator

Schnipp

Ist das ein selbstgebauter Controller?

Schnapp

Ja, basiert auf einem Arduino, misst Wassertemperatur und CPU Spannung und steuert Lüfter und Pumpe.

Zitat von CrazyCreator

Schnipp

Hubby7 <- Das ist der Hub der das Problem macht

Schnapp

Brauchst du den Hub ? Du hast doch bestimmt 3 USB Anschlüsse auf dem MoBo. 2 Header mit jeweils zwei USB "Anschlüssen" sollte dein MoBo auf jeden Fall haben. Bzw. brauchst du so viel USB, kannst du die Sache nicht über Aquabus kontrollieren ?