

Erledigt

## [Bau-Tagebuch] MBX MKII Limited Edition - 055

Beitrag von „crazycreator“ vom 29. September 2018, 22:34

Problem ist die Kabelverlegung und die zugehörige Optik.

Ich wollte vermeiden das 3 USB Kabel auf den Motherboard\_Headern sitzen ... Rein Optisch. Die Steuerung der Teile über Aquabus, hatte ich anfänglich nicht auf dem Schirm. Aber genau in diesem Moment habe ich gerade die Strippen dafür gezogen um mir mal anzuschauen was der Sleep macht wenn nur das Aquaero selbst, per USB am Motherboard hängt ...

/EDIT

OK, OK, OK ... Ein kleiner Schritt für mich, ein großer für den MBX MKII

Wenn das Aquaero direkt am USB-Header des Boards hängt geht der Sleep ... Zumindest jetzt mal kurz für 5 min.

Jetzt stellt sich mir die Frage wie es weitergeht ...

Kompletten Rechner nochmal auseinander nehmen inkl. Wasser ablassen, Verrohrung abbauen etc. damit ich die 2 USB Kabel von Pumpe und Farbwerk auch zum Board legen kann.

Oder

Alles so lassen wie es ist und die beiden per Aquabus Steuern ... Habe da jetzt nur mal kurz in die Aquasuite reingeschaut und gesehen das die beiden Geräte zumindest auftauchen. Die Steuerung bzw. Einstellung der selben scheint aber dann irgendwie "beschnitten/beschränkt" zu sein.

Kann das jemand bestätigen, oder sollte ich per Aquabus angeschlossen die gleichen Funktionen haben wie per USB?