

Erledigt

Trotz guter grafikkarte (gtx 1070) manche sachen sind ruckelig

Beitrag von „Moorviper“ vom 30. September 2018, 01:45

evtl keine ausreichende Kühlung bei den 1070 und 1080 ist die Kühlung meistens auf Kante genäht.

Deswegen hat die 1060 zum Beispiel bei blender die beste Leistung da diese sich nicht drosselt. Bei den anderen geht dann die Performance immer hoch und wieder runter.

Kommt aber auf den Hersteller an manche verbauen auch gute Kühler, wobei das mit dem Thermischen Problemen ein Designproblem bei den höheren nvidias wäre