

Erledigt

Usb bei installation geht nicht.

Beitrag von „apfelnico“ vom 1. Oktober 2018, 14:03

Passend zu macOS. Möglicherweise benötigt die Kext einen bestimmten Namen des USB-Devices. Per Clover lässt sich die ACPI entsprechend ändern. Also zb XHCI zu XHC.