

Erledigt

OZMOSIS REQUEST THREAD / Ozmosis Anfragen [1. Beitrag beachten!]

Beitrag von „42bios“ vom 2. Oktober 2018, 21:38

Habs mir gedacht *grr* da ich keinen USB Programmer besitze, hab ich mir bereits einen programmierten Chip bestellt. Danke für die schnelle Hilfe!

Edit: mit vorhandenem EFI Ordner funktioniert das Bios wieder!

*Clover auf Mojave [Install Stick](#) hinzugefügt, so dass dort der EFI Ordner erstellt wurde. Stick nun an den PC und somit reagierte das Bios wieder bzw. konnte ich erneut das auf Original [ROM flashen](#).

[Skorpi08](#) Danke für den Tipp!