

Erledigt

WD Thunderbolt RAID am Hackintosh einsetzen

Beitrag von „F3rk3S“ vom 2. Oktober 2018, 23:47

Habe jetzt den Apple Adapter genommen und auch die EFI angepasst. @'macdesignerin war so nett und hat mir die entsprechenden Patches geschickt. Leider wird die Platte trotzdem nicht angezeigt.

Habe jetzt mal reingeschaut und es steht bei PCI auch die Thunderbolt 3 Karte da und er sagt auch das der Treiber installiert ist.

Hat jemand eine Idee? [macandi](#) die Macdesignerin hat gesagt das du wohl Ahnung von der Thunderbolt geschichte haben könntest, fällt dir was? Gibt es was, was ich noch testen kann?

Habe auch das RAID getestet, das läuft ohne Probleme am MacBook Pro. Habe auch beide Ports an der Platte getestet und das Thunderbolt 3 Kabel mal gedreht, passt ja in beide Richtungen rein, aber das macht keinen Unterschied.