

**Erledigt**

## **WD Thunderbolt RAID am Hackintosh einsetzen**

**Beitrag von „macdesignerin“ vom 3. Oktober 2018, 09:31**

[@DSM2](#) ist die ThunderboltEX 3, die sollte eigentlich laut [@apfelnico](#) ohne Windows-Initialisierung laufen.

Steckplatz 3 ist durch den Kühler der RX Vega blockiert, die Karte steckt wie im Handbuch beschrieben auf dem letzten PCIe.

CPU ist eine 7820x 28 Lane CPU, genutzt werden 1x x16 (GPU), 2x x4 (1x NVMe, 1x WLAN) sollte eigentlich noch 1 x x4 für die Thunderbolt zur Verfügung stehen. Die Platte wurde schon an einem iMac eingesetzt. Hat aber noch den alten Thunderbolt 2 Anschluss. Da der Adapter der originale von Apple ist, tippe ich da auf eine Inkompatibilität.