

Erledigt

Nvidia GTX 1060 wird nicht erkannt

Beitrag von „MMH190102“ vom 3. Oktober 2018, 12:19

Hallo erst mal,

Ich bin neu hier und habe mich mal grob durch diesen Thread durch gelesen.

Das Problem was du hast, hatte ich auch schon mal, da hat bei mir am schluss nur eine Neuinstallation geholfen.

Da du Sierra 10.12.6 sind die Pascal Karten (GTX10XX) von Nvidia also auch supportet.

Die interne Grafikeinheit kannst du meines wissen's nach nicht benutzen ohne die Grafikkarte aus zu bauen, war zumindest bei meinem alten Hackintosh so.

Was du allerdings mal Probieren kannst ist, das du unter "Boot" nv_disalbe 1 einträgst da dies die Nivida karte "deaktiviert". (Einfach mal Probieren geht vorerst auch über das "Leertastemenü" im Clover-Bootloader)

Hast du denn die Kexte: NvidiaGraphicsFixup.kext und den Lilu.kext in deinem EFI/kext/Others Ordner?

Das hat bei mir geholfen als ich die letzten Tage meine GTX1060 unter macOS 10.13.6 zum laufen gebracht habe.

Wenn du eine Neuinstallation machen willst, versuche es doch vllleicht mal mit der aktuellen version von macOS High Sierra.

Mit Time Machine Backup habe ich noch nicht so viel Erfahrung, jedoch habe ich eine einfache Datensicherung meines Laptop Hackintosh's machen könne und diese nach einer Neuinstallation audspielen können, jedoch war das unter 10.10 Yosemite.

Daher weis ich nicht genau ob das unter den neueren Versionen von macOS auch ohne Probleme funktioniert.

In 10.13.6 habe ich meine GTX1060 recht einfach zum laufen gebracht.