

# **Feinjustierung: Reboot: FrameBuffer Panic - Rest läfut: Audio & Intel HD Graphics 620, ABER ...**

**Beitrag von „Panther“ vom 3. Oktober 2018, 13:12**

Ah, ok - Danke für den Hinweis!

- Intel Dual Band Wireless-AC 8265, 2x2, Wi-Fi + BT combo adapter, M.2 Card
- QCA, Qualcomm 344A-AC, 2x2, Wi-Fi + Bluetooth combo adapter, M.2 Card
- QCA, Qualcomm 435-AC, 1x1, Wi-Fi + Bluetooth combo adapter, M.2 Card

Einer dieser Karten habe ich wohl verbaut ... dann schaue ich mal, was es als Alternative Karte gibt - hast Du einen Hinweis für mich? VG Panther.