

Erledigt

Frage eines Interessierten

Beitrag von „Brumbaer“ vom 3. Oktober 2018, 19:44

Ich habe je eine CS (3 Antennen) und eine CS2 (2 Antennen) in einem Mini PCIe->M.2 Adapter im M.2 WLAN Sockel eines 370 Board unter Mojave und laufen beidei.

Ohne irgendwelche Patches.