

Erledigt

7700K HD630 Dual Link - Zweiter Monitor wird nicht erkannt

Beitrag von „grt“ vom 4. Oktober 2018, 09:37

die beiden renames -> GFX0 zu IGPU und ggf. noch PEGP zu GFX0 sind gesetzt? und den appleGraphicsDevicePolicy-patch seh ich nicht in der liste (weiss aber nicht, ob der bei HS/MJ notwendig ist)