

Erledigt

Asus Prime B250M-Plus Probleme mit Sleep/Wakeup

Beitrag von „Arkturus“ vom 5. Oktober 2018, 17:23

nachdem ich mir eine RX580 gegönnt habe, will ich nun doch auch das Thema Sleep/Wekup abarbeiten und keine Leiche im Keller belassen.

Etwas hat mir ein zensierter Artikel geholfen geholfen, den ich hier nicht verlinken darf. Einen Punkt habe ich nicht verstanden.

Was ist mit "Turn on Plugintype for native power management (at the right bottom of ACPI)." gemeint? Welchen Haken muss ich da wo setzen?

Grundsätzlich funktioniert allerdings Sleep/Wakeup. Der iMac 18,2 schaltet komplett aus und wacht wieder auf. Es besteht lediglich noch das alte Problem, das die Tastaturtreiber nicht geladen werden.

Könnte es evtl helfen, eine andere Tastatur einzusetzen, z.B. eine Wifi?