

Erledigt

Nvidia GTX 1060 wird nicht erkannt

Beitrag von „G.com“ vom 6. Oktober 2018, 00:22

OK, den XHCI-200 benötigst Du natürlich. Ob Du den SATA-200 brauchst? Ist eigentlich nur für Kaby Lake Systeme.

Warum benützt Du den BCRMPatch Kext? Hast Du eine China Airport Karte? Oder wie realisierst Du WLAN und BT?