

**Erledigt**

## **Nvidia GTX 1060 wird nicht erkannt**

**Beitrag von „dcpro11“ vom 6. Oktober 2018, 11:40**

Ok, da war voll ein Fehler von mir. Gestern hab ich nochmals die Anleitung gelesen und hab festgestellt dass ich die drivers vergessen hab im clover. (Siehe screenshot) Die hab ich eingefügt und es bootet. Hab vorher mit dein Ordner nochmal versucht aber ging nicht. Da war bestimmt was unter drivers falsch.

High Sierra ist installiert jetzt und auf dem ersten blick scheint alles ok zu sein. Muss leider erst am Abend weiter machen und testen. Dann berichte ich wieder weiter.

Was ich gemerkt hab, ist dass nach mehrmals boot versuche und neustarten, manchmal bootet es problemlos und manchmal erschein das gleiche Fehler die ich schon erwähnt hab, irgendwas mit "couldn't allocate runtime area" ...

Den BCRMPatch Kext war vermutlich für meine Wifi + BT karte wichtig damit alles funktionieren konnte, inklusive Airdrop. Ja die ist aus china xD Es ist eine BCM94331CD für iMac.

Da jetzt High Sierra drauf ist, muss ich den EFI Ordner vom stick auf die OSX Festplatte kopieren? oder erst noch nicht?