

Erledigt

Black Screen nach auswahl des Install Sticks in Clover

Beitrag von „derHackfan“ vom 7. Oktober 2018, 21:08

Meine GTX 660 (Fermi Chip) hat schon unter macOS High Sierra Probleme bereitet, andere Mitglieder aus der Community haben davon auch berichtet (Artefakte), andere wiederum haben keine Probleme.

Es scheint mir eine Mischung aus Hersteller und macOS Version zu sein, Apple sortiert nach und nach aus und verkleinert die Unterstützung von Nvidia Karten, macOS Mojave mag ich mit meiner GTX 660 gar nicht mehr booten. 😊