

Erledigt

Nvidia GTX 1060 wird nicht erkannt

Beitrag von „ebs“ vom 7. Oktober 2018, 22:53

Versuche erst einmal die config.plist in Clover rein zu kopieren. Startet der Hack eigentlich vom Installationstick aus?