

**Erledigt**

## **Nvidia GTX 1060 wird nicht erkannt**

**Beitrag von „dcpro11“ vom 7. Oktober 2018, 23:51**

mit diesem config.plist bekomme ich den Fehler "alloc Type 2. couldn't allocate runtime area"

Seit ich High Sierra installiert hab, benutze ich immer noch die Installationstick, damit ich alles anpasse. Aber hab auch schon versucht von SSD zu booten, hängt auch in der selbe stelle.