

Erledigt

Mein Powermac G5 Mod - v3nom

Beitrag von „v3nom“ vom 14. Januar 2013, 12:45

Spaß hatte ich anfangs keinen! Die CPU Temps waren extrem hoch unter Volllast: 85°C bei Default BIOS

Habe dann viel rumprobiert und feststellen müssen, dass die Vcore mit über 1,4V viel zu hoch war!

Habe jetzt 1,25V bei 4,33GHz und unter Volllast ca 73°C und alles bleibt leise.

Neues Setup: