

Erledigt

Nvidia GTX 1060 wird nicht erkannt

Beitrag von „ebs“ vom 8. Oktober 2018, 13:23

Probier mal die EmuVariableUefi-64.efi und die OsxAptioFix2Drv-free2000.efi, dafür aber den AptioMemoryFix löschen.

Die Sache scheint ein Problem mit dem ansprechen des Speichers zu sein. Ist ja auch ein älteres Board sowie RAM und da wird die Unterstützung durch den aktuellen Clover mit Treibern unter Umständen nicht ganz optimal sein, meine Vermutung.