

Erledigt

Nvidia GTX 1060 wird nicht erkannt

Beitrag von „dcpro11“ vom 8. Oktober 2018, 15:06

[ebs](#) so high Sierra ist wieder drauf, neu installiert. Jetzt kann ich wieder zum desktop kommen.

Es scheint alles in Ordnung zu sein, bis auf die Wifi, es scheint ein bisschen langsam und nicht 100% zu funktionieren als im Sierra. Air drop problem hab ich wieder die ich am Anfang im Sierra hatte.

Nvidia Gtx 1060 ist noch nicht installiert.

EDIT:

Mit meinem CLOVER ordner von Sierra, funktioniert wieder Air drop und Wifi gut.

Nur fehlt mir die Grafikkarte. Letztes mal als ich die Webtreiber installiert hab, konnte ich nicht mehr durch den log in 😞

Und beim ausschalten bleiben die USB Geräte noch an. Dieser problem hatte ich vor ein Monat ungefähr dann hab ich was geändert (weiss nicht mehr was) und der problem war weg. irgend welche Ideen?

Auch beim ausschalten, startet der PC neu allein.