

**Erledigt**

## **Hacki kommt mit 2. Festplatte nicht klar**

**Beitrag von „al6042“ vom 8. Oktober 2018, 18:19**

Vorsicht...

an welches SATA-Ports hängen die Platten?

In den Specs werden zusätzlich zum ICH10-Chipset-SATA-Controller (SATA1-6) auch ein JMicron-Controller (SATA7) aufgeführt.

Nicht dass es an der Misch-Nutzung liegt.