

Erledigt

Nvidia GTX 1060 wird nicht erkannt

Beitrag von „Neozee“ vom 8. Oktober 2018, 23:18

Was für eine Karten hast du denn genau verbaut? (Hersteller, Speicher, genaues Modell, Speicher Chips die verbaut sind)

Es kann sein, dass der WebDriver die device ID nicht lesen kann und die Karte falsch bzw. nicht dem Treiber zuordnet. Gab es mal häufiger unter Windows und lies sich mit zwei drei Modifikationen im VBIOS anpassen.