Erledigt Neue Vega 56 (Lüfterproblemchen) und MacOS Upgrade auf Mojave

Beitrag von "macdesignerin" vom 9. Oktober 2018, 13:58

probier mal, am besten von einem extra Bootstick, da versaust du nichts. Das VEGA.Fixup kann drin bleiben.

Die andere Versions-ID ist das VBIOS vom Hersteller der Karte. (welche hast du, ich habe eine Gigabyte).

Wenn es nicht geht, schreib ich dir einen Injector-kext. Apple hat die Vega normalerweise ja nur in den iMacPro verbaut, da passt das SM-Bios 18,3 nicht.

Wir können wie gesagt mit einem Injector arbeiten, oder du versuchst das SM-Bios vom iMacPro. Dann passt die AppleGraphicsDevicePolicy wieder zu deinem System und die korrekten Treiber für MultiGPU werden geladen.