

Erledigt

Nvidia GTX 1060 wird nicht erkannt

Beitrag von „locojens“ vom 9. Oktober 2018, 19:57

Normal kann man alles "für" Windows deaktivieren Fastboot etc. CSM (Emulation) wäre eher kritisch, wenn Windows in diesem "BIOS"-kompatibilitäts Modus installiert wäre, was ich mir aber bei Windows ab Nummer 8 schwer vorstellen kann. Bei Fastboot handelt es sich glaub ich um die Unterstützung für diesen hybriden Ausschalt Zustand. Welchen man eher als eine Art SleepModus bezeichnen könnte.

Also Fastboot und CSM-Unterstützung aus und nur von Uefi / EFI booten an und testen ob Windows noch startet wenn nicht zurückstellen.